

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No 125 Justo Rufino Barrios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	34 avenida 9-30 zona 21 Colonia Justo Rufino Barrios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-1113-43	FECHA:	19 de mayo de 2025



Foto: 1 TECHO DENTRO DEL SALON DE CLASES



Foto: 2 SALON No 2



Foto: 3 TECHO VISTO POR FUERA



Foto: 4 VISTA POR FUERA



Foto: 5 MANTENIMIENTO DE VENTANAS



Foto: 6 MANTENIMIENTO DE VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

