



Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
Negrita"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EQUM ANDRÉS GILBERTO CUXIL TOC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 CALLE A 32-18 COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS Z
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-1114-43	FECHA:	GUATEMALA, 14 DE MARZO DE 2025



Foto: 1 Techado de cocina del establecimiento



Foto: 2 Muro perimetral



Foto: 3 duralita de más de 47 años de la cocina del establecimiento



Foto: 4 techado de duralita de corredor de la entrada



Foto: 5 techado de duralita de sala de maestros de la jornada vespertina



Foto: 6 techado de duralita de dirección de jornada matutina y vespertina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

