

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NUESTRA REALIDAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	17 CALLE 08-15 ZONA 21
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-9499-43	FECHA:	20/03/2025



Foto: 1 Eliminación de Fosa Séptica



Foto: 2 Patio - Nivelación y alisado



Foto: 3 1er Nivel Piso en pasillo



Foto: 4 Primer Nivel Piso en aulas



Foto: 5 Segundo Nivel Piso en pasillo




Foto: 6 Mantenimiento en Puertas de aulas 1er. Nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

