

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta 14 de Enero de 2004	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	16 Avenida "A" 12-95 Nimajuyú I Zona 21
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-21-9501-43	FECHA:	19/05/2020



Foto: 1 Colocación de lámina en forma de mini bodega



Foto: 2 Colocación de azulejos en sanitarios



Foto: 3 Cambio de sanitarios



Foto: 4 Reparación y mantenimiento en portón principal



Foto: 5 Pintura general en fachada




Foto: 6 Reparación de pared en salón de usos múltiples y retirado de puertas de división.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

