



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Santa Catarina Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ineb Puerta Parada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Puerta Parada, km 14.5.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-0038-46	FECHA:	7/2/2025



Foto 1 VENTANAS: (Cambio de 17 VENTANAS DE ALUMINO Y PALETAS POR VENTANAS DE PVC)



Foto 2: PUERTAS (MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BAÑOS)



FOTO 3 PISO: (Piso de salon de clases de 7 x 6



Foto 4: piso (area de baños 20 metros cuadrados)




Foto 5 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS (cambio de inodoros y lava manos)



FOTO 6 SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS (CAMBIO DE MIGITOTIO DE CONCRETO, POR MIGITORIOS UNITARIOS)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	Villa canales
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Ineb Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Jocotillo
ESTABLECIMIENTO:	01-16-0020-45	FECHA:	6/26/2025



Foto 7: CAMBIO DE DEPOSITO DE AGUA (Cambio de deposito de agua en mal estado)



Foto 8: REPARACIÓN DE AREA DE COCINA (INTALACION DE PILAS)



FOTO 9: REPARACIÓN DE AREA DE COCINA (REMOSAMIENTO DE DRENAJES



FOTO 10: REPARACIÓN DE AREA DE COCINA (REMOSAMIENTO DE DRENAJES



FOTO 11: REMOSAMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE



FOTO 12: REPARACION Y SUSTITUCION AREA DE COCINA. (instalación de drenajes y agua potable)

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del INED	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---