

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. SANTA ANITA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SANTA ANITA LOTE 700 ALDEA CUCHILLA DE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-0069-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 1, Lado derecho construcción de mueble de cocina aéreo y terrestre en forma de L con puertas de metal en ambos lados.




Foto 2, Lado trasero construcción de mueble aéreo y terrestre en forma de L con puertas de metal en ambos lados.



Foto 3: Lado frontal de la cocina con repello y azulejo




Foto 4: Lado izquierdo de la cocina repello y azulejo blanco.



Foto 5: Sustitución de ventana existentes por ventanas de corredizas de PVC con vidrio bronce.



Foto 6: Sustitución de ventanas existentes por ventanas de corredizas de PVC con vidrio de bronce.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público