



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Santa Catarina Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 821	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Piedra Parada El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1262-43	FECHA:	05/08/2025



Foto1: Reparación y sustitución de cocina



Foto 2: Restauración de sistema eléctrico



Foto 3: Cambio de mingitorio y accesorios



Foto 4: Cambios de sanitarios y accesorios





Foto 5: Chapa de puerta, ventana



Foto 6: Ventanas Instalaciones de balconos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

