



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 817 SECTOR I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. CALLE 1-02 SECTOR II ZONA 3 EL PUEBLITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1267-43	FECHA:	27 DE MARZO DE 2025




Foto 1: Limpieza, repello en muro y aplicación de impermeabilizante de pared externa de escuela de 4.50 de alto x 840 de largo



Foto 2: Limpieza, repello en muro y aplicación de impermeabilizante de pared externa de escuela de 6.70 de largo x 2 de alto



Foto 3: Limpieza, repello en muro y aplicación de impermeabilizante de pared externa de escuela de 3.60 de alto x 6.20 de largo




Foto 4: Limpieza, repello en muro y aplicación de impermeabilizante de pared externa de escuela de 15.40 de largo x 5 de alto



Foto 5: Limpieza, repello en muro y aplicación de impermeabilizante de pared externa de escuela de 7.50 de alto x 2 de largo



Foto 6: Limpieza, repello en muro y aplicación de impermeabilizante de pared externa de escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 817 SECTOR I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. CALLE 1-02 SECTOR II ZONA 3 EL PUEBLITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1267-43	FECHA:	27 DE MARZO DE 2025



Foto 7: Limpieza, repello en muro y aplicación de impermeabilizante de pared externa de escuela de 4.30 de largo x 8 de alto




Foto 8: Limpieza, sustitución de repello y aplicación de impermeabilizante de las paredes de la cocina



Foto 9: Limpieza, sustitución de repello y aplicación de impermeabilizante de las paredes de la cocina




Foto 10: Limpieza, sustitución de repello y aplicación de impermeabilizante de las paredes de la cocina



Foto 11: Limpieza, sustitución de repello y aplicación de impermeabilizante de las paredes de la cocina



Foto 12: Limpieza, sustitución de repello y aplicación de impermeabilizante de las paredes de aulas de clase

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 817 SECTOR I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. CALLE 1-02 SECTOR II ZONA 3 EL PUEBLITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1267-43	FECHA:	27 DE MARZO DE 2025



Foto 13: Limpieza, sustitución de repello y aplicación de impermeabilizante de las paredes de aulas de clase




Foto 14: Limpieza, sustitución de repello y aplicación de impermeabilizante de las paredes de aulas de clase




Foto 15: Limpieza, sustitución de repello y aplicación de impermeabilizante de las paredes de aulas de clase



Foto 16: Sustitución de tanque hidroneumático




Foto 17: Mantenimiento a la bomba de agua




Foto 18: Revisión y puesta en función de la bomba de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público