

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SANTA CATARINA PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 814	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KILOMETRO 14.5 CARRETERA A EL SALVADOR ALDEA PUERTA PARADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-1269-43	FECHA:	5/08/2025



Foto 1: Sustrucción de 7 tapaderas en area de baños



Foto 2: Sustrucción de accesorios hidraulicos de 5 lavamanos que consiste en: llave de grifo, tubo de abasto, contrallave.



Foto 3: Sustrucción de 20 tomacorrientes dobles en aulas.



Foto 4: Mantenimiento de balcones en 2 ventanas existentes lijado, cepillado y aplicación de soldadura en pines desprendidos mas pintura a dos manos.



Foto 5: Pintura en area exterior e interior incluyendo gradas y todos los modulos y pasillo con 633.29m2 color blanco, 233.35m2 de color gris (zocalo) y 106.65m2 color amarillo (franja amarilla reglamentaria de escuela) suma un total de 1066.59m2.



Foto 6: Impermeabilización de losa a dos manos de: canales con dimensiones de 0.40mX30m, mas areas de losa con dimensiones 64.30mX2.60m que suman un area total de 179m2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Junta Escolar E.O.R.M. No. 814
Puerta Parada

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta N. 814
Santa Catarina Pinula
Dirección