

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☒ PREVIAMENTE ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Santa Catarina Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 45 "B" Aldea El Pajón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-6029-42	FECHA:	




Foto 1: Este mantenimiento pintura de portón y cambio de chapa




Foto 2: Cambio y reparación de tomacorriente



Foto 3: Pintura de agua blanca




Foto 4: Mantenimiento de loza colocar mezcilon e impermeabilizar loza por filtración de agua



Foto 5: Loza impermeabilizante



Foto 6: Impermeabilizante y pintura de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

 PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Santa Catarina Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 45 "B" Aldea El Pajón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-6029-42	FECHA:	



Foto 7:

 Cambio e instalación de tomacorriente



Foto 8:

 Instalación de chapa



Foto 9:

 Cambio de llaves de agua




Foto 10:

 Pintura en puerta de aceite anticorrosiva blanca




Foto 11:

 Compra y cambio de mangueras de baños




Foto 12:


 Arreglo de fugas y llaves de paso de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

☒ X

☐

☐

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Santa Catarina Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lote 45 "B" Aldea El Pajón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-6029-42	FECHA:	



Foto 13:

Pintura de agua de color amarillo



Foto 14:

Cambio y compra de tanque de bomba de agua




Foto 15:

Reparación de manecilla de ventana de paleta



Foto 16:

Pintura de salones




Foto 17:

Resanar e impermeabilizar, pintura en paredes con humedad y hongo



Foto 18:

Cambio de chapa y pintura de portón de rejas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público