



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Santa Catarina Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 811 J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piedra Cristo Rey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-7872-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 1: Demolición de la mitad de la pared para ampliación de cocina y fabricación de top de concreto y forrado con azulejo.




Foto 2: Sustitución de Balcón




Foto 3: Colocación de azulejo por humedad.



Foto 4: Pintura del exterior de la escuela.




Foto 5: Pintura de muros exterior del centro educativo e interior de un espacio que ocupa la dirección de la jornada vespertina.



Foto 6: Reparación y mantenimiento y cambio de chapas de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Santa Catarina Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 811 J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piedra Cristo Rey
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-02-7872-43	FECHA:	28/02/2025



Foto1: Impermeabilizacion de techo



Foto 2: impermeabilizacion de techo




Foto 3: Cambio de llaves de agua de lavamanos de los baños de la parte alta de los niños



Foto 4: Cambio de llaves de agua de lavamanos de los baños de la parte alta de las niñas.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

