

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2av 1-39 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-0013-46	FECHA:	28/11/2025



FOTO 1. SALON DE ELECTRICIDAD PRIMER NIVEL



FOTO 2. TECHO, BAÑOS DEL PRIMER NIVEL



FOTO 3: PASILLOS DEL PRIMER NIVEL



FOTO 4 SALON DE TICS SEGUNDO NIVEL



FOTO 5 SALON DE CLASES DEL SEGUNDO NIVEL



FOTO 6 PASILLOS DEL SEGUNDO NIVEL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN JOSÉ PINULA 2. AV 1-39 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-0013-46	FECHA:	25/9/2025



Foto 1: Se realizará el cambio de cielo falso por deterioro y falta de piezas



Foto 2: Se realizará el mantenimiento y pintado en muros exteriores e interiores del establecimiento



Foto 3: Se realizará el cambio de lavamanos debido al deterioro y fugas de los mismos




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

