

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 1712	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Calle 8-04, Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-0059-42	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Impermeabilización, pañuelos, mantenimiento en bajadas de agua en área de terraza sobre patio de preprimaria



Foto 2: Remodelación de sanitarios de niños en el primer nivel, cambio de piso, azulejo, sanitarios, lavamanos y mingitorio, arreglo y ajuste de puertas




Foto 3: Remodelación de sanitarios de niños en el primer nivel, cambio de piso, azulejo, sanitarios y lavamanos.




Foto 4: Remodelación de sanitarios de niñas en el primer nivel, cambio de piso, azulejo, sanitarios, lavamanos, arreglo y ajuste de puertas



Foto 5: Ajuste de puertas varias, colocación de pasador en portón de Preprimaria.




Foto 6: Revisión y cambio de drenaje del patio principal y de los baños del primer nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

