



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San Jose Pinula, aldea cruz alta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cruz alta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-0083-43	FECHA:	2/06/2025




Foto1: sustitucion y reparacion de repello y cernido



Foto2: sustitucion de cubierta de lamina y estructura de techo para el ingreso a la cocina



Foto3: sustitucion y plicación de pintura en muros y demoler espacios para vanos e instalar ventanas de pvc




Foto4: sustitucion de caballete de aluzinc



Foto5: sustitucion de cubierta de lamina y estructura de techo para los baños



Foto6: sustitucion de impermeabilizacion de losa en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clara Rosa López

Firma y sello del Presidente de la OEP



Firma y Sello Director Centro Educativo

DIRECCION
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío El Palital
ALDEA MONTE REDONDO
SAN JOSE PINULA