

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a.CALLE 4a. AVENIDA ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1278-42	FECHA:	13/11/2025



Foto1: Fitración proveniente de juntas de techo de lamina con la loza



Foto 2: Eliminación de moho a causa de humedad en paredes de aulas



Foto 3: Sustitución de torta de cemento por piso en aula



Foto 4: Mantenimiento y reparacion de sanitarios y mingitorios.





Foto 5: mantenimiento y sustitucion de accesorios de lavamanos



Foto 6: Pintura interna, externa de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

