



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                     |                                |                    |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                           | MUNICIPIO:                     | SAN JOSÉ PINULA    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 861 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN LUIS     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-03-1284-43                       | FECHA:                         | 20 DE MAYO DE 2025 |



Foto1: REPARACIÓN DE MEZCLÓN: Reparación de mezclón por filtración de agua en la terraza de las aula, se aplicará material para 60 metros de mezclón



Foto 2: RESANA-MIENTO DE REPELLO: Reparación/sustitución de repello de paredes deterioradas por humedad y hongo, se aplicara material nuevo Resana-miento de 100 metros de repello



Foto 3: RESANA-MIENTO DE REPELLO: Reparación/sustitución de repello de paredes deterioradas por humedad y hongo, se aplicara material nuevo



Foto 4: CONSTRUCCIÓN DE PARED: Se construirá una pared de 24 mts. para completar un aula extra, necesaria para la escuela




Foto 5: REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO: Se realizarán la sustitución de piezas de tomacorriente, apagadores y accesorios eléctricos



Foto 6: PINTURA EN PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR: (limpieza de paredes, lavado y aplicación de pintura en interior y exterior de aulas, de fachada y pasillos)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRF



Firma y Sello-Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                     |                                |                    |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                           | MUNICIPIO:                     | SAN JOSÉ PINULA    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA No. 861 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN LUIS     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-03-1284-43                       | FECHA:                         | 20 DE MAYO DE 2025 |



Foto 7: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS: Se realizará el cambio de 2 inodoros



Foto 8: CAIDAS DE AGUA PLUVIAL: Se instalará bajadas de agua pluvial donde son necesarias



Foto 9: PUERTA Y REPARACIÓN DE PUERTAS: Instalación de puerta de metal en aula y reparación de puertas en sanitarios de niños y niñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

