



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 836	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1286-43	FECHA:	5/09/2025



PISO (Nivelación de área para fundición de base y posteriormente instalación de piso cerámico de un área de 144 mts2. + sustitución de base para piso + piso en área de baños, y total de 9.00m2)




REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (Sustitución de cableado eléctrico en mal estado de iluminación y tomacorrientes)



CUBIERTA DE LÁMINA (Instalación de cubierta entre módulo de salones área de 13.00m2 y sustitución de 180.00m2 de lámina en módulo de clases + mantenimiento de estructura portante, lijado y pintado)



REPARACIÓN DE RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE (Sustitución de tinaco en mal estado)



Sustitución de entrecubierta de madera en mal estado por cielo falso tipo pvc con un área de 40 m2



MANTENIMIENTO A PORTONES (Reparación de Ingreso, sustitución de piezas en mal estado, lijado y pintado a dos manos con pintura anticorrosiva color azul.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jessica Ovando

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Consejo de Padres de Familia
E.O.R.M. 836 El Zapote
San José Pinula, Guatemala

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

