

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO.868	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN SHIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1289-43	FECHA:	27/02/2025



INTALACION DE CIELO DE PVC



Mantenimiento de Puertas en Area de salones



MANTENIMINETO DE COCINA



machimbre en mal estado





CUNETAS DE CONCRETO



INSTALACION DE BASE PARA TINACO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público