

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta 854	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Anonas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1294-43	FECHA:	14/02/2025




Foto 1: Deterioro de mezcón existente por los años de construcción y por lo tanto hay filtración de humedad en algunas partes de la losa.






Foto 2: Deterioro de mezcón existente por los años de construcción y por lo tanto hay filtración de humedad en algunas partes de la losa.





Foto 3: Deterioro de mezcón existente por los años de construcción y por lo tanto hay filtración de humedad en algunas partes de la losa.



Foto 4: Deterioro de mezcón existente por los años de construcción y por lo tanto hay filtración de humedad en algunas partes de la losa.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Rural Mixta
---	---