

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 858 EL PINO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA NACIONAL EL PINO, ALDEA EL PINO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1300-43	FECHA:	14/02/2024




Foto1: Estado de lámina actual en el aula de quinto y sexto grado



Foto 2: Area de techo que no tiene canal




Foto 3: Area de la parte de atras del establecimiento que no cuenta con canales



Foto 4: Estado actual de la lamina del techo del establecimiento.




Foto 5: Sistema electrico actual de todas las aulas y sanitarios



Foto 6: Estructra de vigas a dar mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Verónica Rodríguez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

