



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA AVENIDA 2-29 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-2614-45	FECHA:	29/09/2025



Foto1: CERNIDO EN MUROS DETERIORADOS



Foto 2: IMPERMIABILIZACION DE LOZA TERCER NIVEL



Foto 3: SUSTITUCION DE DOS SANITARIOS Y ACCESORIOS EN BAÑO DE MUJERES



Foto 4: APLICACIÓN DE 350.00 DE PINTURA EN LAS AREAS DETERIORADAS



Foto 5: CAMBIO DE 19 VENTANAS DE PVC UBICADAS EN EL PRIMER NIVEL



Foto 6: INSTALACION DE TINACO DE 450 LITROS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA TERCER NIVEL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA AVENIDA 2-29 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-2614-45	FECHA:	29/09/2025




Foto 7 REPARACION DE DRENAJE DE LA PILA



Foto 8 REPARACION DE DRENAJE HACIA LA PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---