



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM PROF. JULIO VICTOR ORDOÑEZ VALIENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECCIÓN D LOTIFICACIÓN SANTA SOFÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-6153-43	FECHA:	28/02/2025



Foto1 : Reparacion/sustitucion de repello de paredes deterioradas por humedad y hongo, se aplicara material nuevo como barrera antihumedad en 6 salones con un area de 24.00m2 por salón, con un total de 144.00m2



Foto 2: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS (Se realizara el cambio de 3 inodoros, en los sanitarios del módulo izquierdo de la escuela)



Foto 3: REPARACION DE RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE (Se realizará apertura y conexión de drenaje para instalación de reposaderas, para facilitar la limpieza de los mismos)



Foto 4: Mantenimiento de cuneta, sustitucion y colocación de rejillas en cunetas ubicadas en el patio del establecimiento, una longitud de 15.65x0.40 mts. Rejilla de metal con angular de 1"x1"x1/4" + hierro plano de 1"x1/4" separados a cada 0.04 centímetros.



Foto 5 y 6: PUERTAS (Instalación de puerta principal de metal en concina de 1.20*2.10 y puerta de metal en terraza de 1*1)



Foto 7 y 8: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO (Se realizara la sustitución de piezas de tablayeso en mal estado de ducto electrico, de 4*1 metros, los 3 niveles, sustitucion de accesorios electricos de iluminacion).



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. No olvidar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐





DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM PROF. JULIO VICTOR ORDOÑEZ VALIENTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECCIÓN D LOTIFICACIÓN SANTA SOFÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-6153-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 9 y 10: CUBIERTA DE LAMINA (Instalacion de cubierta de lamina en area de basurero, con bajada para aguas pluviales para evitar que la basura se moje y sea mas dificil)



Foto 11 y 12: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR (Limpieza de paredes, lavado y aplicacion de y pintura a dos manos en interiores de salones, 1250.00m2 + 1389.00 m2; de pintado de paredes exteriores de fachada y pasillos.)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

