

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M LOTIFICACIÓN SANTA SOFIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN SANTA SOFIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-6391-42	FECHA:	2/06/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PILA POR PILETA DE CONCRETO



Foto 2: Mantenimiento y pintura a las dos fachadas del establecimiento



Foto 3: RE INSTALACIÓN CORRECTAMENTE DE TUBERIA DE AGUA POTABLE



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CERCO DE ALAMBRE POR MAYA



Foto 5: Sustitución de maya por pared de block.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

