

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José Pinula
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 854	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Anonas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-1294-43	FECHA:	29/09/2025



FOTO 1: Apertura de vano en muro existente, retiro y manejo de escombros, conformación del vano y colocación de ventana de PVC con herrajes completos.





FOTO 2: Sustitución de pila existente por pileta de concreto 1.50 cm de largo*80 cm de ancho*85 cm de alto



FOTO 3: (Mantenimiento de 2 portones 2.00x2.00 y 2.65x3.20 de ingreso, que incluye: limpieza general, revisión y ajuste de bisagras, rodamientos, guías, topes y cerradura; lubricación de mecanismos móviles; verificación de alineación y nivelación del portón



FOTO 4: Cambio de inodoro deteriorados por uso



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Alberto Ortiz Romo
Firma y sello del Presidente de la CPEF



Juliana Jilona de Ce
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

