

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.850 JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE 8-36 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-8000-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Sustrucción de azulejo y piso en area de baños de niñas y niños.



Foto 2: Sustrucción de azulejo y piso en area de baños de niños, y unidades de servicios sanitarios.



Foto 3: Mantenimiento de bomba existente, e instalación de nueva bomba para uso en area de cocina.



Foto 4: Sustrucción de piso en area de cocina e instalación de puertas de mueble de cocina en cocina.




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de folios.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---