

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANZANO ALDEA RIO FRIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-8417-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: PISO Y CONTRAPISO (Instalación de piso cerámico 132.00m², áreas de colocación: pasillo principal y s.s de niños y niñas - En el área del pasillo se colcara sobre el piso existente.)



Foto 2: PISO Y CONTRAPISO (Compactación y fundición de contrapiso en las áreas donde presenta hundimiento s.s. niñas y pasillo conector con s.s. maestros. El espesor del contrapiso 0.10M)



Foto 3: SERVICIOS SANITARIOS NIÑOS Y NIÑAS (En los servicios sanitarios de niñas y niños se realizaron lavamanos de concreto reforzado, con revesitimiento de porcelanato, se unificara los lavamanos.)



Foto 4: BANQUETA (Fundición de banqueta 14.85 m x 1.20m espesor 0.15m, se realizara en la parte posterior de la escuela para evitar la humedad en esa área.)



Foto 5: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE (Sustitución de tubería de drenaje sanitario y pluvial, fundición de concreto para protección de tubería expuesta en la parte posterior)




Foto 6: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE (Sustitución de flotador de cisternas.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ PINULA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANZANO ALDEA RIO FRIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-03-8417-43	FECHA:	13/03/2025



Foto7: CERCO o MURO PERIMETRAL (Cerca para delimitación en el área de cocina 15.5 metros lineales, altura 1.60 m. Se realizara cerco de malla galvanizada con tubería cuadrada 1 1/2 chapa 16 - más puerta)



Foto8: CERCO o MURO PERIMETRAL (Cerca para delimitación en el área de terraza 15.5 metros lineales, altura 1.60 m. Se realizara cerco de malla galvanizada con tubería cuadrada 1 1/2 chapa 16 - más puerta)



Foto 9: REJILLA METALICA - PORTON (Se realizara rejilla metalica de 0.60x0.60 en el área de ingreso para cubrir registro de drenaje pluvial, se utilizara angular de 1 1/2" x 1/8 - Elevar portón 25 cm para fundicion.)



Foto 10: PINTURA. (Pintura general en áreas de salones, servicios sanitarios y muro perimetral, Se aplicara 750 m2 de pintura a dos capas, por deterioro de pintura, se aplicara resanes en las partes necesarias.)



Foto 11: PINTURA. (Pintura general en áreas de salones, servicios sanitarios y muro perimetral, Se aplicara 750 m2 de pintura a dos capas, por deterioro de pintura, se aplicara resanes en las partes necesarias)



Foto 12: PINTURA. (Pintura general en áreas de salones, servicios sanitarios y muro perimetral, Se aplicara 750 m2 de pintura a dos capas, por deterioro de pintura, se aplicara resanes en las partes necesarias.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

