

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ DEL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, SAN ANTONIO EL ANGEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal, Aldea San Antonio El Angel, San José del Golfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-0014-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Sustitución de puertas de metal



Foto 4: Sustitución de portón de metal de 2 x 2.30 mts



Foto 7: Sustitución de estructuras de metal de ventana por PVC



Foto 8: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesva Elizabeth Veliz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ DEL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, SAN ANTONIO EL ANGEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal, Aldea San Antonio El Angel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-0014-43	FECHA:	06 de marzo de 2025



Foto 1: Reparación de piso de torta de cemento



Foto 2: Sustitución de piso de cemento liquido por ceramico

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Lesvia Elizabeth Veliz</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Sello]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--