



Ministerio de Educación

Q. 10-10-10-10-10

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Matilde Vashmi Zavala Miranda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 1-18 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1313-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 01: Sustitución y ampliación de cubierta de lamina



Foto 02: Sustitución y ampliación de estructura de techo




Foto 03: Sustitución de estructura y cubierta de lámina



Foto 04: Sustitución de estructura y cubierta de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público