



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOMA TENDIDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA TENDIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1314-43	FECHA:	6 DE MARZO DE 2025



Foto1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustrución de cielo falso reticulando en aulas y dirección



Foto 4: Suministro e instalacion de canal de pvc



Foto 5: Sustrución de piso de torta de concreto (grosor de 10 cms)





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público