

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOMA TENDIDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA TENDIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1314-43	FECHA:	16 DE MAYO DE 2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustrucción de cielo falso reticulando en aulas y dirección



Foto 4: Suministro e instalación de canal de pvc



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto (grosor de 10 cms)




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público