



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 918	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Caulote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1317-43	FECHA:	5/03/2025



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN AULAS




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN GRADAS



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN GRADAS



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN AULAS



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE INODORO POR INODORO TIPO BABY



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE GRIFOS EN LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 918	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Caulote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1317-43	FECHA:	5/03/2025



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



FOTO 8: APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

