

HOJA 2/3

| REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:                                                                                                                                                  | Guatemala     | MUNICIPIO:                                                                                                                                                             | San José del Golfo |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                                                                                    | EORM No. 918  | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                                                                                         | Aldea el Caulote   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                                                                                    | 01-04-1317-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN:                                                                                                                                                | 5/06/2025          |
|  <p>Foto 1: , SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO</p>                                |               |  <p>Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN GRADAS DE INGRESO ASI SEGUNDO NIVEL</p> |                    |
|  <p>Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN GRADAS DE INGRESO PRINCIPAL</p> |               |  <p>Foto 4: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO POR SANITARIO BABY TOILET</p>                |                    |
|  <p>Foto 5: SUSTITUCION DE GRIFERIA EN BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES</p>       |               |  <p>Foto 6: LIMPIEZA Y APLICACION DE PINTURA EN FACHADA</p>                        |                    |



Firma y sello del Presidente de la QPF



ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegio No. 918

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIDEUC



Jaime Orlando García Corado  
Técnico De Infraestructura

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

HOJA 3/3

| REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN                                                                                               |               |                                                                                                                                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:                                                                                                                                                | Guatemala     | MUNICIPIO:                                                                                                                                                  | San José del Golfo |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                                                                                  | EORM No. 918  | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                                                                              | Aldea el Caulote   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:                                                                                                                                  | 01-04-1317-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN:                                                                                                                                     | 5/06/2025          |
|  <p>Foto 1: . SUSTITUCIÓN DE CANAL EN TODA EL AREA DE CORREDORES</p>        |               |  <p>Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN AREA DE BIBLIOTECA</p>        |                    |
|  <p>Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN AREA SALON DE COMPUTACION</p> |               |  <p>Foto 4: INSTALACION DE PISO CERÁMICO EN AREA DE BAÑOS DE NIÑAS</p> |                    |
|  <p>Foto 5: INSTALACION DE PISO CERÁMICO EN AREA DE BAÑOS DE NIÑOS</p>    |               | <p>Foto 6:</p>                                                                                                                                              |                    |

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



ANDREA BETHANCOURT  
Arquitecta  
Colegio No. 918

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador  
de la DIEDUC

  
Jaime Orlando García Corado  
Técnico De Infraestructura