

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 922	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quebrada Seca, Aldea Concepción Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1318-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: según Región 1.1 Instalacion de Ventana pvc



Foto 2: Según región 1.2 Sustitucio de ventanas de metal a pvc



Foto 3: Según región 1.3 instalacion de ventana de pvc (incluye apertura, tallado y balcon)




Foto 4: Según región 1.4 Mantenimiento de balcones



Foto 5: Según región 2.1 Intalacion de malla en sobre marcos de puerta



Foto 6: Según región 3.1 Raparacion de pañuelos (aplicación de mezccon, incluye impermeabilizante)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beina Rivi

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 922	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quebrada Seca, Aldea Concepción Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1318-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: según Region 4.3 Sustitución canal pvc (incluye bajadas de agua)



Foto 2: Según región 4.2 Canal interno de aula fabricado de lamina gruesa



Foto 3: Según región 5.1 Sustitución de cerco con tubo y malla 2" de abertura por 2 metro de alto (incluye levantado de tres hiladas de block)



Foto 4: Según región 5.2 Tensión de malla perimetral



Foto 5: Según región 6.1 Pintura de parte exterior y muro perimetral



Foto 6: Según región 7.1 Reconstrucción de porton entrada principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina Ruiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San José del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 922	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quebrada Seca, Aldea Concepción Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1318-43	FECHA:	6/03/2025



Foto1: según Region 8.1 Sustitucion e insalación de focos



Foto 2: Según región 9.1 instalación de Pila de concreto de dos labaderos (incluye instalación de drenajes)

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reinal Ruiz. Firma y sello del Presidente de la OPF	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---