



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Jose del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Nito Palencia Mayen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Cholena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1320-43	FECHA:	6/03/2025



Foto1: Mantenimiento a puertas de aulas y direccion




Foto 2: Sustitucion de chapa en puerta der aula



Foto 3: Sustitucion de estructura de metal de ventanas por PVC



Foto 4: Sustitucion de canal de metal



Foto 5: Reparacion de bajada de agua Pluvial, tuvo PVC 3"



Foto 6: Reparacion de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	San Jose del Golfo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Nito Palencia Mayen	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Cholena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-1320-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Mantenimiento a a baranda de metal del segundo nivel



Foto 2: Mantenimiento a a baranda de metal del segundo nivel



Foto 3: Mantenimiento a porton de metal principal



Foto 4: Sustitucion de deposito de agua de 1100 lt



Foto 5: Fabricacion e instalacion de baranda de metal en rampa de acceso

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público