

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MATILDE VASHMI ZAVALA MIRANDA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA CALLE 1-18 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-6413-43	FECHA:	02 DE JUNIO DE 2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de chapa



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana, por ventana corrediza de PVC



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: Sustitución de canal de PVC



Foto 6: Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

