

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP NITO PALENCIA MAYEN JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CHOELÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-7487-42	FECHA:	30 DE MAYO DE 2025



Foto 1: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL EN PATIO, LIJADO, CEPILLADO, APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 2: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA, LIJADO, CEPILLADO APLICACIÓN DE PINTURA, E CAMBIO DE CHAPA



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTA POR VENTANA CORREDIZA PVC



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA, LIJADO CEPILLADO, APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 5: SUSTITUCION DE SANITARIO, GRANDE POR PEQUEÑO PARA NIÑOS DE PREPRIMARIA BABY



Foto 6: SUSTITUCION DE MEZCLADORA (CONTRA LLAVE)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Representante del Establecimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN JOSE DEL GOLFO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP NITO PALENCIA MAYEN JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CHOELÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-04-7487-42	FECHA:	30 DE MAYO DE 2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAVAMANOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 2: SUSTITUCION DE SANITARIO



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA, LIJADO, CEPILLADO, APLICACION DE PINTURA A PORTON

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

maría del carmen veliz Firma y sello del Presidente de la OPE Escuela Oficial de Parvulos Nito Palencia Mayen	Vilma Oliva Firma y Sello Director Centro Educativo Público Escuela Oficial de Parvulos ALDEA LA CHOELÑA, SAN JOSE DEL GOLFO, NITO PALENCIA MAYEN
--	--