



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE REAL, CANTÓN RINCÓN DE LA PIEDRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0003-46	FECHA:	05 DE MARZO DE 2025



Foto1: Instalación de lámina troquelada aluzinc, calibre 26.



Foto 2: Instalación de lámina troquelada aluzinc, calibre 26.



Foto 3: Suministro e instalación de estructura de soporte de metal



Foto 4: Suministro e instalación de unidades de luz y tomacorrientes en bodega



Foto 5: Suministro e instalación de unidades de luz y tomacorrientes en bodega



Foto 6: Suministro e instalación de unidades de luz y tomacorrientes en bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y Sello del Presidente de la OPF

OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION
INED