

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM Caserio Las Pitas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Pitas, Aldea El Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0007-43	FECHA:	06 de marzo de 2,025



Foto1: Fabricación e instalación de balcones en la parte interna para proteger las instalaciones.



Foto 2: Cambio de malla en la parte de afuera por balcones para brindar mayor seguridad.



Foto 3: Fabricación e instalación de balcones y así evitar robos dentro del centro educativo



Foto 4: Cambio de lámina en mal estado y de mala calidad por lámina troquelada.




Foto 5: Foto 3: Cambio de lámina del patio por oxidado



Foto 6: Cambio de lámina de segunda por lámina troquelada y así prevenir daños a futuro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

