



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0075-42	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Mantenimiento a 12 puertas metálicas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).



Foto 2: Sustitución de piso cerámico en área de sanitarios



Foto 3: Sustitución de piso cerámico en área de escenario.



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto. 145 ML



Foto 5: Reparación de cuneta de concreto. 145 ML



Foto 6: Sustitución de pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar número de hojas.

Elvia Salazar

Firma y sello del Presidente de la OPF

ORGANIZACIÓN DE
PADRES DE FAMILIA
Cantón Ojo de Agua, Palencia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0075-42	FECHA:	2/06/2025



Foto7: Sustitución de pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución de accesorios de inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque).



Foto 9: Sustitución de 6 inodoros.



Foto 10: Sustitución de llave en mingitorio.



Foto 11: Sustitución de 3 llaves de chorro.



Foto 12: Instalación de 3 lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvira Salazar

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta
ORGANIZACIÓN DE
PADRES DE FAMILIA
Canton Ojo de Agua, Palencia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0075-42	FECHA:	2/06/2025



Foto 13: Sustrucción de pila de cemento de 2 dos lavaderos



Foto 14: Sustrucción de una puerta de metal en módulo.



Foto 15: Instalación de 3 unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 16: Sustrucción de caja de contador.



Foto 17: Sustrucción de caja de registro.



Foto 18: Sustrucción de tubería línea principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia Salazar

Firma y sello del Presidente de la OPE

Escuela Oficial Rural Mixta
ORGANIZACIÓN DE
PADRES DE FAMILIA
Cantón Ojo de Agua, Palencia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

