

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LAGUNA MONJA BLANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LAGUNA MONJA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0090-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025



Foto 1: PILA DE CEMENTO EN MAL ESTADO DE LA EORM LAGUNA MONJA BLANCA



Foto 2: ACCESORIOS DEL DEPOSITO DE AGUA.



Foto 3: TECHO DEL PATIO DE LA EORM LAGUNA MONJA BLANCA.



Foto 4: TECHO DEL PATIO DE LA EORM LAGUNA MONJA BLANCA.



Foto 5: VENTANA DE UNA AULA DE LA EORM LAGUNA MONJA BLANCA.



Foto 6: LA PARTE DE SUPERIOR DE LAS PAREDES DE LAS AULAS DE LA EORM LAGUNA MONJA BLANCA, LAS CUALES SE DESEA CERRAR POR COMPLETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Otilia Cano Mejía</i> Firma y sello del Presidente de la OIT	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LAGUNA MONJA BLANCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LAGUNA MONJA BLANCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-0090-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025



Foto 7: LOSA DEL PATIO DE LA EORM LAGUNA MONJA BLANCA.



Foto 8: LOSA DEL PATIO DE LA EORM LAGUNA MONJA BLANCA.



FOTO 9: LAVAMOS CON FUGA LOS CUALES SE CAMBIARAN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Otilia Carr. Mejic</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--