

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No.781	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Manzanote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1331-43	FECHA:	06 de marzo de 2025



Foto 1: Instalación de lámina troquelada aluzinc (calibre 26).



Foto 2: Instalación de lámina troquelada aluzinc (calibre 26).



Foto 3: Instalación de estructura de metal.



Foto 4: Sustitución de sabieta de muro de contención (colocación de electromalla calibre 6/6). Para evitar alguna tragedia, ante algún desastre natural.



Foto 5: Sustitución de sabieta de muro de contención (colocación de electromalla calibre 6/6). Para evitar alguna tragedia, ante algún desastre natural.



Foto 6: Sustitución de sabieta de muro de contención (colocación de electromalla calibre 6/6). Para evitar alguna tragedia, ante algún desastre natural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, de igual manera se agregan de hojas.

Veronica Girón

Firma y sello del Presidente del POPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Ródrigo

