



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 774	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Cubes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1332-43	FECHA:	5 de septiembre de 2025



Foto 1: Sustrucción de canales con bajada de agua pluvial



Foto 2: Sustrucción de tubo PVC de 4" de drenaje de cancha deportiva (incluye demolición y reposición de concreto), también se hará sustitución de reposadera



Foto 3: Sustrucción de torta de concreto



Foto 4: Sustrucción de torta de concreto



Foto 5: Mejoramiento de muro perimetral con malla y tubo galvanizado, incluye aplicación de pintura anticorrosiva



Foto 6: Sustrucción de balcones de metal en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

