

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 773 ISIDORO ZARCO ALFASA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Fiscal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1340-43	FECHA:	5/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina



Foto 2: Reparación de pañuelos



Foto 3: Sustitución de ventanas



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 5: sustitución de inodoro



Foto 6: sustitución de llave de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


CONSEJO EDUCATIVO
ESCUELA O.R.M. No. 773 J.M.
EL FISCAL, PALENCIA
 Firma y sello del Presidente de la OPR


MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE GUATEMALA
ESCUELA ESPECIAL RURAL ALFASA JM
DIRECCIÓN
EL FISCAL, PALENCIA
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 773 ISIDORO ZARCO ALFASA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Fiscal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1340-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 7: Sustitución de accesorios depósito de agua



Foto 8: colocación de canal y bajada de agua pluvial




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPA
CONSEJO EDUCATIVO
ESQUELA O R M NO. 773 J.M.
EL FISCAL PALENCIA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE GUATEMALA
ESQUELA OFICIAL RURAL NÚMERO 773
ISIDORO ZARCO ALFASA JM
DIRECCIÓN
EL FISCAL PALENCIA