



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 778	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Los Planes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-134-43	FECHA:	5/09/2025



Foto1: 4. Sustitución de puertas de metal en baños



Foto 2: 7. Sustitución de canales de metal y bajadas de agua de 3" para agua pluvial



Foto 3: Mejoramiento de cuneta con bordillo de block para evitar bloqueo con lodo



Foto 4: 8. Mejoramiento de cuneta de concreto



Foto 5: Mejoramiento de banqueta de concreto



Foto 6: Mejoramiento de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esmeralda B.A.

Firma y sello del Presidente de la O.P.E.D.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

+	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 778	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10 - 05 - 1344 - 43	FECHA:	17/09/2025



Foto1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura portante de madera por estructura de metal (incluye bases)



Foto 3: 7. Sustrucción de canal de metal para agua pluvial



Foto 4: Sustrucción de pila (incluye instalación hidráulica, drenaje y fundición de concreto)



Foto 5: Sustrucción de inodoros en mal estado



Foto 6: Sustrucción de tubería de drenaje de PVC y recubrimiento de concreto (1.50 m) en tramo descubierto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esquedalyne B.A.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 778	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Los Planes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1344-43	FECHA:	5/09/2025



Foto1: Reparación de cuneta de concreto



Foto 2: Aplicación de base + pintura en muros perimetral de establecimiento



Foto 3: Aplicación de base + pintura en muros perimetral de establecimiento



Foto 4: Sustitución de flipones de 20 Amperios



Foto 5: Sustitución de flipones de 20 Amperios

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---