

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. 791	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05 1349-43	FECHA:	6/03/2025



Cambio de techo, lamina calibre 26



Sustitucion de cableado electrico



Sustitución de lamparas LED, por focos ahorradores



Reparacion de muro perimetral de bloc con tubo hg y maya galvanizada



Mantenimiento a estructuras lijado y pintura.



Mantenimiento a estructuras, lijado sustitucion de chapas, pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No. 791	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Manantial
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1349-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: reparación de portón



Foto 3: reparación y sustitución de tinaco



Foto 4: reparación de lavamanos



Foto 5: pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: sustitución de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

