



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	PALENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORMNO. 788	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1351-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 5: Sustrucción de accesorios de inodoro



Foto 6: Sustrucción de lavamanos en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Del Carmen Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

