

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 771	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Marillanos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-1355-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13/05/2025
 Foto 1: . INSTALACION DE PLANCHA RURAL + INSTALACION DE AZULEJO EN AREA DE COCINA RURAL		 Foto 2: INSTALACION DE PISO DE GRANITO EN AREA DE COCINA	
 Foto 3: PINTURA EN MARCOS DE VENTANAS		 Foto 4: INSTALACION DE BAÑOS NUEVOS	
 Foto 5: CAMBIO DE AZULEJOS		 Foto 6: LIMPIEZA Y PINTURA EN VENTANAS AREA DE DIRECCION	



Firma y sello del Presidente de la OPF

ANDREA BETHANCOURT
Arquitecta
Colegiado No. 4627

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificador de la DIEDUC



Jaime Orlando García Corado
Técnico de Infraestructura

