

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No.1280	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea los Anonos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-2617-43	FECHA:	02/06/2025



Foto 1: Muestra el techado de la galera, del lado poniente.



Foto 2: Muestra el techado de la galera, del lado oriente.



Foto 3: Muestra el techado de la galera, parte frontal.



Foto 4: Muestra parte del muro a remodelar pintura.



Foto 5: Muestra interior del muro a remodelar pintura.



Foto 6: Muestra muro que necesita pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Virma Verónica Girón Santos</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

