

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM Las Nubitas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Nubitas, Aldea El Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-05-3004-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Suministro e instalacion de puertas de metal corredizas en mueble de cocina



Foto 2: Sustitución de portón de malla por portón de láminas de hacero




Foto 3: Sustitucion de chapa



Foto 4: Sustitucion de piso de concreto por piso cerámico en cocina



Foto 5: Suministro e instalacion de balcones de hierro en ventanas



Foto 6: Sustitucion de plancha de metal de tres hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM Las Nubitas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Nubitas, Aldea El Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-05-3004-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 7: Instalación de azulejo en mueble de cocina y pila



Foto 8: Instalación de azulejo en estufa rural e instalación de chimenea de concreto



Foto 9: Sustitución de pescante de metal para canal de agua pluvial




Foto 10: Sustitución de focos por focos ahorradores



Foto 11: Sustitución de pintura en muros exteriores e interiores



Foto 12: Sustitución de lámina duralita por lámina troquelada calibre 26 en baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

S.M. B.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM Las Nubitas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Nubitas, Aldea El Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	01-05-3004-43	FECHA:	2/06/2025



Foto 13: Instalacion de Razzor Rebon en muro perimetral de malla del frente de la escuela, Reparacion de tubo y malla galvanizada



Foto 14: Mejoramiento de muro de aula que da a la calle para cerramiento por seguridad de los niños



Foto 15: Sustitucion de interruptores dobles y tomacorrientes dobles



Foto 16: suministroe instalacion de puertas de metal corredizas en mueble de lavamanos



Foto 17: instalacion de accesorios de rotoplast tapadera (ttuberiade de salida de agua y respiradero)



Foto 18: sustitucion de vidrios en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

S. M. B. L.
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

