

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala Norte	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 773 ISIDORO ZARCO ALFASA J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL EL FISCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-6408-43	FECHA:	5 de septiembre de 2025



Foto 1: Remodelación de migtorio



Foto 2: Mantenimiento a estructura metálica de techo en aulas y corredor



Foto 3: Sustitución de ducto eléctrico más accesorios para instalación eléctrica para ventiladores




Foto 4: Instalación de barrotes a baranda de segundo nivel



Foto 5: Sustitución de ventanas de metal a ventanas corredizas PVC en el área de primaria



Foto 6: Sustitución de ventanas de metal a ventanas corredizas PVC en el área de Preprimaria

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE




POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala Norte	MUNICIPIO:	Palencia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 773 ISIDORO ZARCO ALFASA J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL EL FISCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-05-6408-43	FECHA:	5 de septiembre de 2025



Foto1: SUSTITUCION DE MALLA POR MALLA GALVANIZADA CON PLATINA METALICA Y SOPORTE INTERMEDIO DE TUBO GALVANIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---

